



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № ХД-10-26.....

гр. Пазарджик, 09.12...2024 г.

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „МБИ МЕДЕТ“ ООД

Дата на проверката: 07.11.2024 г.

Обект: Инсталация за микробиологично излужване с дренажни води от „Малко южно“ и „Голямо южно“ находище, площадка „Медет“

Стопанисван от: „МБИ Медет“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Манев“ № 24, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: Панагюрски колони, ПИ №001415, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 25 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2024 г. и Заповед № РД-08-128/18.09.2024 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- химични вещества

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

Основна дейност на обекта:

Производство на циментационен меден концентрат.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконовни нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Основната дейност на обекта е производство на циментационен меден концентрат чрез добавяне на желязосъдържащи метали към продуктивен разтвор, дрениран от рекултивирани „Малко южно“ и „Голямо южно“ насипище на рудник „Медет“. Няма промяна на технологичната схема и извършваните дейности на обекта..

1. Компонент „Води“

Поддържа се непрекъснат водооборот на дренажните води чрез наличното оборудване от помпени агрегати. В момента на проверката нивото на водоем „Богати разтвори“ е около 1,5 м. от кота преливник.

От извършения оглед на събирателните канали и шахти на площадката се констатира, че събирателната шахта за площадкови води е запушена с листа и клони за почистването, на които е дадено предписание.

Не се констатираха течове или разливи на дренажни води около площадката.

2. Фактор „Химични вещества и смеси“

Дружеството е извършило регистрация на произвеждания продукт с идентификатор (ЕС №266-964-1) в тонажна група 1 до 100 тона годишно, в съответствие с изискванията на дял II на Регламент (ЕО) 1907/2006г. REACH.

При огледа на място не се установи промяна във вида на произвеждания продукт. При проверката по документи не се установи промяна във тонажната група. Произведеното количество меден концентрат е 75 тона. На обекта се съхранява сярна киселина в резервоар с капацитет 60куб.м., който е снабден с обваловка. Обозначен е с табела за вида и категорията на опасност на съхраняваното вещество.

Циментационния меден концентрат е наличен на изсушителното поле. Наличното количество е около 16 тона. Площадката е оградена и охраняема.

На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ). Установи се, че се спазват условията в ИЛБ и приложимите изисквания за Наредбата за съхранение на ОХВТ.

Оператора поддържа информация за произведените количества вещества и идентичността на клиентите, доставчиците, и предоставя информация в съответствие на изискванията на чл. 36 от Регламент ЕО 1907/2006г.

Не са установи нерегламентирана употреба на вещества.

Предписания:

Във връзка с констатиран пропуск по отношение на компонент „води“ е дадено предписание, с определен срок и отговорник за изпълнението им.

Заклучение:

При организиране и извършване на своята дейност операторът има пропуски по отношение на изискванията на нормативната уредба, свързана с ЗВ, за което е дадено предписание.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Последващ контрол на даденото предписание.