



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № *162-08-11*

гр. Пазарджик, *19.04.* 2022 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ОРБИФОН“ ЕООД**

Дата на проверката: 01.03.2022 г. и 21.03.2022 г.

Обект: Дървопреработвателно предприятие, местност „Свети Спас“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

Стопанисван от: „Орбифон“ ЕООД, гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 24, общ. Самоков, обл. Софийска, ЕИК 200613731

Място на извършване на проверката: поземлен имот с идентификатор 06207.2.669, местност „Свети Спас“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: постъпил в РИОСВ – Пазарджик сигнал по „зелен“, телефон с вх. № С-17/25.02.2022 г. и дадено предписание в констативен протокол № 08-07/01.03.2022 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- атмосферен въздух;
- отпадъци;

Цел на проверката:

Текущ и последващ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за управление на отпадъците;

Основна дейност на обекта:

Дружеството извършва преработка на дървен материал в местност „Свети Спас“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Дейността се извършва на закрито в производствена сграда с монтирано технологично оборудване, предназначено за дейността.

Извършени дейности по контрола:

- Оглед на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон и подзаконовни нормативни актове, имащи отношение към опазване на околната среда;

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Атмосферен въздух“

При извършената проверка на 01.03.2022 г. се констатира, че фирма „Орбифон“ ЕООД е започнала производствена дейност от средата на м. ноември 2021 г. в Дървопреработвателно предприятие, изградено в местност „Свети Спас“, гр. Брацигово, общ. Брацигово. Дейността се извършва в затворено помещение с монтирано технологично оборудване, предназначено за целта – четиристранно обработващи машини – 2 бр., преси ръчно управляеми за слепване – 2 бр., многолистов циркуляр – 1 бр.

Всички машини са включени към аспирационна система, която засмуква трици и талаш. Въздушният поток се пречиства от пречиствателно съоръжение и триците и талаша се съхраняват в бункер.

При проверката се установи, че на 28.02.2022 г. е възникнал проблем в експлоатацията на пречиствателното съоръжение, което е наложило отваряне на вратите на бункера. Около вратите на бункера има натрупани трици и талаш и неорганизирано в малки количества се изпуска дървесен прах в атмосферния въздух. На оператора са дадени предписания да се предприемат действия свързани с неорганизирано изпускане на прах в атмосферния въздух, като се затворят вратите на бункера със срок веднага и постоянно, както и да се извърши ремонт на пречиствателното съоръжение с цел недопускане неорганизиран прахови емисии в атмосферния въздух с конкретен срок.

Във връзка с възникналия проблем, операторът е предприел действия и в момента на проверката се извършва монтаж на локална аспирация към многолистовия циркуляр.

В сградата има изградени сушилни 3 броя, които не се експлоатират.

В котелно помещение са монтирани 2 броя парни котли тип ПК 500, като в момента на проверката се експлоатира само един от котлите. Котлите са с номинална входяща топлинна мощност под 0,5MW. За гориво на работещия котел се използва отпадък образуван от дейността – талаш.

При извършена проверка на 21.03.2022 г. се установи, че операторът изпълнява даденото предписание, свързано с постоянно затваряне вратите на бункера с цел да не се допуска неорганизирано изпускане на прах в атмосферния въздух. Пред вратата на бункера и около него няма натрупан талаш.

Операторът е предприел действия по ремонт на пречиствателното съоръжение. На място се представи протокол с дата 16.03.2022 г. подписан между оператора и юридическо лице от извършен оглед на пречиствателното съоръжение и констатации за техническото състояние. Необходимо е подмяна на ръкавни филтри.

Във връзка с необходимо технологично време за изработване, доставка и монтаж на ръкавни филтри операторът е изискал удължаване срока на даденото предписание за извършване на ремонт на пречиствателното съоръжение до 21.05.2022г.

Операторът е преустановил използването на многолистовия циркуляр, който е основен източник на трици, както и е ограничил ползването на четиристранката около 4 часа дневно с цел ограничаване ползването на пречиствателното съоръжение.

В момента на проверката в работното помещение се извършва слепване на детайли с лепило, което е суха смес, разтворена с вода.

2. Фактор „Отпадъци“

При извършена проверка на 21.03.2022 г. се установи, че от дейността на дружеството се образуват отпадъци от хартиени и картонени опаковки и трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал за които отпадъци не е извършена класификация по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г., изм. и доп. ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г.).

Образуваният отпадък от дейността на дружеството талаш се изгаря в котел тип ПК 500 използван за отопление. Дружеството не притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, респективно за изгаряне на талаш.

Дружеството не води отчетност за образуваните и третираните отпадъци.

Предписания:

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и констатираните несъответствия на оператора са дадени предписания на 01.03.2022 г. по компонент „атмосферен въздух“:

1. Да се предприемат действия свързани с неорганизирано изпускане на прах в атмосферния въздух, като се затворят вратите на бункера;
2. Да се извърши ремонт на пречиствателното съоръжение с цел недопускане неорганизираните прахови емисии в атмосферния въздух.

По фактор „отпадъци“ дадени предписания на 21.03.2022 г.:

3. Дружеството да извърши класификация на образуваните отпадъци от неговата дейност по реда на Наредба № 2 от 23.04.2014 г.;
4. Дружеството да преведе дейността си съгласно изискванията на чл. 35 от ЗУО.

Заключение:

При проверката са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

За установените несъответствия с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора са дадени четири предписания с конкретни срокове за изпълнение.

На 21.03.2022 г. е извършена проверка по дадено предписание, свързано с постоянно затваряне вратите на бункера с цел да не се допуска неорганизирано изпускане на прах в атмосферния въздух. Даденото предписание се изпълнява.

Приоритетите при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на дадените предписания.