



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

Изх. № 22-08-24

гр. Пазарджик, 12.07. 2023 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик



ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „БИОМЕТ-2000” ООД

Дата на проверката: 14.06.2023 г.

Обект: „МБИ Елпица“

Стопанисван от: „Биомет-2000“ ООД, гр. София, ул. „Околчица“, р-н Слатина, бл. 2, вх. А, ап. 9, ЕИК 130048660.

Място на извършване на проверката: „МБИ Елпица“, м. Червеница, землище на с. Елпица, общ. Панагюрище.

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2023 г. и Заповед № РД-08-24/27.03.2023 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда: води, химични вещества.

Цел на проверката: Контрол по спазване на съответните изискванията на Закона за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основна дейност на обекта: Производство на меден циментационен концентрат.

Извършени дейности по контрола: Проверка на място на производствената площадка.

Констатации: На площадката се произвежда циментационен меден концентрат от дренажните води от насипище „Влайков връх – източни отвали“. Дренажните води от насипището се отвеждат до циментови корита, оборудвани с „лъжливо“ дъно, под което има изтекателен отвор. В тях се извършва процесът на утаяване на съдържащата се във водите мед, чрез използване на редуктор желязосъдържащи материали. Няма промяна в дейностите на обекта. Няма промяна в инсталацията.

Компонент води

Дренажните води от Източни отвали на рудник „Влайков връх“ постъпват в инсталацията посредством два тръбопровода. След преминаване през утайтелните корита, водите постъпват в два водоема (основен и ретензионен), след което се изпомпват обратно на отвала с цел подържане на водооборота и недопускане на преливане на дренажни води към река Елшишка. Експлоатацията на водоемите и подържането на постоянен водооборот се извършва от „Еко антрацит“ ЕАД.

Операторът не използва киселини и не подкислява води.

Фактор химични вещества

Проверено е съхранението на материалите и продукта. Желязосъдържащите материали, които се използват в процеса, се съхраняват в насипно състояние на купчини до мястото на тяхната употреба. Продуктът се съхранява в чували биг-баг на обособено място на площадката. На обекта не се употребяват и не са налични киселини.

Преди извършването на проверката е изпратено писмо до адреса на регистрация на дружеството и адреса за кореспонденция с дружеството. Същото не е получено и не е потърсено от оператора. Във връзка с това е дадено предписание за представяне на актуален адрес за кореспонденция.

На работната площадка няма деловодство или офис и не се държат документи (списъци, фактури или др.) за произхода на използваните материали, идентичността на доставчиците и други количествени данни за производството за предходни периоди. Във връзка с това е дадено предписание за представяне на документите в РИОСВ-Пазарджик.

Заклучение:

На оператора са дадени две предписания за представяне на актуални данни за адрес за кореспонденция с дружеството и документи, изискващи се по ЗЗВВХВС. Предстои извършване на проверка по документи на дружеството.