

ДОКЛАД

Относно: Извънредна комплексна проверка на „Биовет” АД, гр. Пещера (28/2005г.)

Проведената извънредна проверката в „Биовет” АД, гр. Пещера е във връзка с:

- анализ на компонентите и факторите на околната среда във връзка с нормативните изисквания;
- проверка изпълнението на предписания дадени с констативните протоколи от годишната комплексна проверка на Дружеството;
- проверка за отстраняване на несъответствия с условията на КР, констатирани по време на планираната годишна комплексна проверка на Дружеството.

Проверката се осъществи в рамките на два дни (30.09. – 01.10.2010г.) от екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик.

Всеки един от експертите състави констативен протокол, в който са описани направените по време на проверката констатации.

• За 30.09.2010г. са съставени:

I. КП № 01-036. Направени са следните констатации:

1. Изпълнение на предписания дадени с КП 01-009/23.03.2010г. (т. №№ 1,2,3 и 4) и КП № 01-010/24.03.2010г. (т. №№ 2,3);
2. Дружеството е започнало процедура по извършване на ОВОС за инвестиционно намерение: изграждане на „Депо за опасни отпадъци съдържащи опасни вещества”, с това оператора е предприел действия за решаване на проблема с предаването и съхранението на 600 т. опасен отпадък с код 07 05 13* (във връзка с многократно неизпълнение на условие 11.3 от КР, включено в издаден АУАН № 18/15.04.2010 г.).
3. Операторът е започнал процедура по изменение на издаденото КР, във връзка с 11 бр. планирани промени в работата на инсталацията. С това, оператора е предприел действия за:
 - премахване на установените несъответствия с условия 11.6.2, 11.6.1 от КР (несъответствията са включени в издаден АУАН № 18/15.04.2010 г.);
 - изпълнение на предписания т.№№ 1 и 2 от КП № 01-014/17.05.2010г.;
 - монтиране и експлоатация на турбогенераторен модул „Сименс” и обезмирисителни инсталации;
 - разрешаване на други промени в работата на инсталацията с условията на КР.
4. Представени документи за проведено обучение на персонала отговорен за допускане на разлив установен с КП № 01-012/26.03.2010г. на инсталацията за регенерация на разтворители;
5. Представен протокол за установяване и оценка на разлива.
С документите по т. 4 и 5 от настоящия Доклад, оператора е изпълнил предписания дадени с КП № 01-012/26.03.2010г.;
6. Към момента на проверката оператора не е предприел действия по отстраняване на несъответствието по условие 11.8.4 (описано в КП № 01-011/25.03.2010г. и включено в издаден АУАН № 18/15.04.2010 г.).

II. КП № 07-036. Направени са следните констатации:

1. Операторът е изпълнил предписания дадени по време на годишната комплексна проверка с КП № 01-012/26.03.2010г.;
2. На място е проверено състоянието на обваловките на резервоарите в склад за течни суровини ОПК 1, склад ЛЗТ и резервоарите за съхранение на сярна киселина. Обваловките са празни и почистени. Не са установени отворени

кранове на тръбопроводите, които свързват обваловките с канализацията. Не е нарушена целостта на стените на обваловките;

3. На Дружеството има издадено разрешение по чл. 104 от ЗООС. През 2010 г. е извършена проверка от комисията по чл. 157 от ЗООС, с цел контрол по изпълнение на условията в разрешителното по чл. 104. При проверката не са установени нарушения, свързани с прилагане на системата за управление и мерки за безопасност. Предписанията дадени с проверката на комисията са изпълнени.

III. КП № 08-039, със следните констатации:

1. По време на проверката съвместно с РЛ-Пазарджик е извършено контролно измерване на промишления шум излъчван в околната среда;
2. В новоизградената гранулираща инсталация (Анхидро) е монтиран ръкавен филтър и има 1 бр. нов точков източник с нова пробоотборна точка;
3. Доставено е ново оборудване за „Анхидро 1” в ОПК 5;

• За 01.10.2010г. са съставени:

I. КП № 05-024. Направени са следните констатации:

1. От извършения оглед на площадките за съхранение на производствени и опасни отпадъци не се констатираха отклонения от действащите законови изисквания свързани с отпадъците;
2. Отчетните книги по Наредба № 9/2004 г. се водят редовно;
3. Отпадъците се предават съгласно чл. 5 (2) и при условията на чл. 6 (1) от ЗУО;
4. Отпадъците с код 07 05 13* се съхраняват в бетонова клетка на площадка на ПСОВ. Фирмата е в процедура по обезвреждането им, по смисъла на законите изисквания;
5. Дружеството е в процедура, съгл. ЗУО по изменение и допълнение на фирмената програма за управление на отпадъците.

II. КП № 04-050. Констатации:

1. В момента на проверката в ПСОВ постъпват отпадъчни води със среден дебит 150 м³/ч и ХПК средно за месеца 1430 мг О₂/л.;
2. Извършен оглед на механично стъпало и III-та степен на био-стъпалото;
3. Поставени са 2 бр. нови пломби на байпаса след механично стъпало;
4. Ежедневно се извършва мониторинг на отпадъчните води по технологичната схема и изход ПСОВ. Не са установени превишаване на ИЕО на изход ПОСВ;
5. Не се установени нерегламентирани зауствания и разливи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът е изпълнил предписанията дадени с констативните протоколи по време на годишната комплексна проверка на условията в КР.

Предприети са действия за отстраняване на несъответствията с условията на разрешителното, за които в годините се наблюдава повторемост при неизпълнението им.

Започната е процедура по преразглеждане на КР № 28/2005 г. във връзка с планирани промени в работата на инсталацията и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда.

По време на проверката не са констатирани нарушения на действащите законови изисквания и изменения в компонентите на околната среда вследствие на замърсявания от дейността на обекта.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик