



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик


Изх. № КА 08 - 1990

гр. Пазарджик 12.05 2016г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, С. ВАРВАРА, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

Дата на проверката: 12.05.2016г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2016г.

II. Основна дейност на обекта :

Производство на алуминиеви детайли.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Леярски машини за леење под налягане.
2. Локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за пречистване от нефтопродукти и масла.
3. ЛПСОВ с пневматична аерация.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Септември, землище на с. Варавара.

На площадката се констатираха следните видове отпадъци: стружки, отработено масло, сорбенти-парцали, замърсени с опасни вещества, черни метали, прах и частици, отпадъци от хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и др.. За всички констатирани на площадката отпадъци, образувани от дейността на дружеството има извършена класификация по реда на Наредба №2 от 2014г. за класификация на отпадъците. Отпадъците се събират разделно съгласно нормативните изисквания в обособени зони, обозначени със съответния код на отпадъка.

На обекта работят 15 бр. леярски машини за леење под налягане. От работата на машините се формират отпадъци от обмаска на матриците разредена с вода и хидравлични масла, които се събират в каломаслоуловител. Монтиран е сепаратор за отделяне на маслото. *Част от отработеното масло се връща за повторна употреба като охлаждаща течност в леярските машини. За извършваната дейност е необходимо разрешение по чл.67 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци.*

Свежите масла се закупуват от „Промислени системи“ООД.

Водят се редовно въведените отчетни книги по реда на Наредба№1/2014г.

Предавани са отпадъци с код 13 01 10*, 13 01 13*, 13 02 05* и 13 05 06* на „Промислени системи“ООД, цветни метали с код 19 12 03 на „Мери-Лу“ЕООД, черни метали с код 19 12 02 на „Мери-Лу“ЕООД и на „Стийл Интер Трейд“ООД, 10 10 03 на „Стам Трейдинг“АД, „Феникс Инверс“ООД, „Сам Трейдинг 2008“ЕООД, „Балкан Груп Метал“ЕООД, „Меридиан 29“ЕООД и „Мери-Лу“ЕООД. Представени са договори, съгласно изискванията на чл.8 от ЗУО, сертификати за произход за ОЧЦМ, за опасните отпадъци идентификационни документи. За предаваните отпадъци с код 12 01 01 и 12 01 03 на „Стам Трейдинг“АД е представен договор по чл.8(1) от ЗУО. *Не са представени сертификати за произход за предадени количества 0,011т отпадък с код 12 01 03 и 0, 001т отпадък с код 12 01 01 на 30.11.2015г.*

Предавани са отпадъци с код 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 на „Джи Ем Кей“ЕООД и на „Екобулхарт“ЕООД, 20 01 01 на „Екобулхарт “ ЕООД. *Не са представени договори, съгласно изискванията на чл.8(1) от ЗУО.*

Не се констатираха замърсявания с отпадъци в и извън огражденията на площадката (обекта).

Извършен е последващ контрол на 1 бр. предписание, дадено при предишна проверка. Предписанието е изпълнено.

2. Компонент „Води”

Производствените отпадъчни води се формират основно на два потока – охлаждащи и води от почистването на матриците, съдържащи омаска. Водите от двата потока се използват в пълен водооборот като преминават съответно през локално пречиствателно съоръжение за пречистване от нефтопродукти и масла. Битово-фекалните отпадни води се третират от ЛПСОВ с пневматична аерация. Пречиствателното съоръжение работи на автоматичен режим. *Запълнени са камерите за утаяване с утайки и грубо диспергирани примеси.*

3. Компонент „Въздух“

Няма промяна в инсталираните и работещи мощности. Пломбата на пещ №2 не е нарушена. Предписанието дадено при предишна проверка относно да се извършват собствени периодични измервания и представи доклад за резултатите е изпълнено. Измерването е извършено от фирма „Хеспа“ООД и резултатите са представени в РИОСВ-Пазарджик. Предписанието относно проверката за херметичност и поддържане на досие на чилърната система MG045A е направена от фирма „Макроклима“ЕООД. Няма нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

4. По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ бр. 43/29.04.2008 г.:

„ЛФБ Пресо Фондал-България“ ЕООД е оператор по смисъла на ЗОПОЕЩ, тъй като попада в т. 2 на Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 на Закона. Операторът има собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание определено в Приложение 1 от *Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение* (Наредбата), обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г. Оценката съдържа превантивни и оздравителни мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети във връзка с дейността, която осъществява фирмата съгласно изискванията на Наредбата.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 4 предписания, със срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски при управление на отпадъците и опазване на водите, за които са дадени предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

- последващ контрол за изпълнение на дадените предписания по екологичното законодателство на място и по документи.