



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КСД-08-53

Пазарджик, 21.12.....2022 год.

Утвърдил:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на **РИОСВ-Пазарджик**



ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС и условията от решението по ОВОС № 1-1/2021 г. за ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД”, в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „Грийнбърн“ ЕООД

В изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2022 г. и на заповед № РД-09-15/01.11.2022 г. на Директора на РИОСВ – Пазарджик, на 01.11.2022 г. се извърши проверка на място на ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД”, в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „Грийнбърн“ ЕООД.

Проверката е комплексна и се извършва за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и условията от решението по ОВОС № 1-1/2021 г., както и установяване на нивото на съответствие на обекта на изградените към момента на проверката сгради и съоръжения с разглежданите такива в характеристиката на решението.

1. Цел на проверката

Изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2022 г.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Проверката е извършена на място, в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Към момента на проверката обектът е на етап строителство, преди въвеждане в експлоатация, като строителните дейности са приключили.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатираните нарушения.

Експертите, определени със заповед № РД-09-15/01.11.2022 г., извършиха оглед на място на площадката на ИП в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Към момента на проверката обектът е на етап строителство, преди въвеждане в експлоатация.

Констатира се, че в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера са изградени основните съоръжения за **първи етап** (през първата година), както следва:

- обслужващ път около ретензионен басейн;
- клетка 1 (котлован) с долен изолиращ екран;
- дренажна система за инфилтрат;
- ретензионен басейн;
- канавка за повърхностни води - клон 1.

Изградена е и ограда около имота.

Съставен е констативен протокол № 12-АП/01.11.2022 г. и Списък за проверка на изпълнението на условията и мерките в решение по ОВОС № 1-1/2021 г., като неразделна част от него, в който са отразени следните констатации:

По изпълнение на поставените условия в решението по ОВОС

I. Общи

Условие 1. – неприложимо към момента на проверката

II. За фазата на проектирането

Условие 1. е изпълнено – Издадено е комплексно разрешително № 610-НО/2022 г. от Изпълнителна агенция по околната среда.

III. По време на строителството и преди експлоатацията

Условие 1. в срок за изпълнение – срока за внасяне в РИОСВ-Пазарджик на изготвената собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични и случаи на причинени екологични щети е до „*преди въвеждане на инсталацията в експлоатация*“. Към настоящият момент инсталацията не е въведена в експлоатация.

По изпълнение на мерките предвидени в плана па чл. 96, ал. 1, т. 7 на ЗООС:

С оглед на констатацията, че към момента на проверката не се извършват строително-монтажни дейности, с писмо с изх. № ПД-03-43/11.11.2022 г., е изискано от „Грийнбъри“ ЕООД да представи доклад за изпълнението на мерките предвидени в плана па чл. 96, ал. 1, т. 7 на ЗООС.

С вх. № ПД-03-43-(1)/30.11.2022 г. е внесен доклада за изпълнението на мерките предвидени в плана па чл. 96, ал. 1, т. 7 на ЗООС, от който се констатира:

- **мярка 1 е изпълнена** – В момента на проверката на площадката не се извършват строителни работи. Няма наличие на строителна техника. По време на извършване на строително-монтажните дейности оросяването на повърхностите на площадката се е извършвало от фирмата изпълнител.

- **мярка 2 е изпълнена** – На площадката не се извършвало зареждане с гориво на техниката, обслужваща депо.

- **мярка 3 е изпълнена** – Не се извършвани ремонти дейности по тежкотоварната техника на територията на депо

- **мярка 4 е изпълнена** – Строителните дейности са извършвани в светлата част на денонощието от 8,00 часа до 17,00 часа.

- **мярка 5 е изпълнена** – Плана за действие при аварийни ситуации е предоставен за съгласуване в БДИБР- Пловдив, с писмо изх. № 163/28.11.2022 г.

- **мярка 6 е изпълнена** – Изграден е ретензионен басейн за инфилтрирали води, изградена е дренажна система и изолационни слоеве, съгласно проекта.

- **мярка 7 е изпълнена** – Планът за мониторинг на подземни води е предоставен за съгласуване в БД ИБР Пловдив с писмо изх. №159/14.11.2022 г. Планът за мониторинг на отпадъчни води (инфилтрат) е представен в РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № 162/24.11.2022 г.

- **мярка 8 е изпълнена** – Строителните дейности са извършвани само в рамките на определените терени в рамките на имота.

- **мярка 9 е изпълнена** – Спазвани са правилата за противопожарна безопасност по време на строителните дейности. На територията на депо е била налична само тревиста растителност.

- **мярка 10 е неприложима** – При изпълнение на строителните дейности не са образувани отпадъци, за които да се използват обособени места за събирането им.

- **мярка 11 е изпълнена** – изготвен е отчет за изпълнение на ПУСО.

- **мярка 12 е изпълнена** – Изградено и монтирано е видеонаблюдение, изградена е ограда на цялата площадка. Обекта е в район с контролиран достъп.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение:

При направената комплексна проверка на ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса на „Грийнбърн“ ЕООД”, в имот с идентификатор 56277.3.1779, местност Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител: „Грийнбърн“ ЕООД за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и условията от решението по ОВОС № 1-1/2021 г. не е констатирано неизпълнение на условия и мерки, поставени в решението и нарушения на екологичното законодателство.