



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... КД-08-16

Пазарджик, 11.06 2024 год.

Утвърдил:

Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК



ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от Закона за *опазване на околната среда* (ЗООС) и условията от решение по ОВОС № 1-1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД

На основание чл. 154 от ЗООС и утвърден план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2024 г., и № РД-08-35/28.03.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, се извърши комплексна проверка на място на ИП „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД

1. Цел на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнението условията и плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС от решение по ОВОС № 1-1/2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

2. Основна дейност на обекта:

С Протокол от 03.04.2024 г. между МЕ и Ангел Кърджев – управител на „Кариери Пазарджик“ ЕООД, е установена датата на стартиране на дейностите по съгласувания, с писмо изх. Е-26-К-22/17.03.2023 г., актуализиран цялостен работен проект за рекултивация на засегнатите земи.

3. Проверени обекти и дейности на обекта:

Проверката се извърши на 31 май 2024 г. на място на находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Обектът е на етап техническа рекултивация. Демонтирани и извозени са: Миячно-сортировъчни инсталации (МСИ) – 2 бр.; Драгажна платформа с понтони и шламопровод - 1 бр.; ел. везна 60 тона – 1 бр.; всички машини – багери, челни товарачи и автомобили, ползвани за добив и преработка на инертни материали, санитарно-битови и общите постройки.

Стартирала е рекултивация на нарушените терени по бреговата ивица на водното огледало, включваща зачистване и подравняване на терените от горе цитирания инвентар, включително площта от депото, площадката, на която беше монтирана МСИ и вътрешните пътища.

В нарушената брегова ивица с ширина 10 м покрай създадения воден басейн в баластриерата, бреговата ивица е шарпирана и са създадени устойчиви откоси. Пътищата в рамките на концесионната площ са запазени за стопанско ползване. Подравнено е и частично, на площ от около 1/3, е разстлан хумусен пласт с дебелина на хумусния пласт около 30 см.

Режим на работа – 8 часов работен ден, пет дневна седмица.

4. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения

Състави се констативен протокол № 5-ВН/31.05.2024 г., в който бяха отразени следните констатации:

По изпълнение на условията в решението по ОВОС, етап IV „Извеждане от експлоатация“:

Условие IV. 13 – към момента на проверката не се извършват добивни работи. Обектът е на етап извеждане от експлоатация и рекултивация.

Условие IV. 14 – условието е неотносимо към съответния етап. Констатациите по изпълнението му на предходен етап са отразени в КП № 8-ВН/14.06.2023 г.

Условие IV. 15 – условието е неотносимо към съответния етап. Към момента на проверката машините са демонтирани и изведени от площадката.

Условие IV. 16 – условието се изпълнява. Зоната за защита е обозначена трайно на терен, не се извършват добивни и земно-изкопи работи, складиране на материали, изграждане на техническа инфраструктура и всякакви дейности, които да променят площта на зоната.

Условие IV. 17 – условието се изпълнява. На видно място е поставена информационна табела, съдържаща снимки и информация за жълто-коремната бумка.

Условие IV. 18 – условието се изпълнява. На входа на обекта са поставени информационни табели за защитени зони (ЗЗ) „Бесапарски ридове“ и „Река Марица“, които съдържат за предмета и целите за опазване на ЗЗ.

Условие IV. 19 – условието се изпълнява. Няма инсталирано външно осветление, което да създава безпокойство на видовете, предмет на опазване, на защитените зони.

Условие IV. 20, 21, 23 – условието е неотносимо към съответния етап. На площадката не се образуват и няма източник за образуването на отпадъци от дейността на дружеството. Чрез НИСО са подадени работни листове за преустановяване образуването на отпадъци, съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, което е установено с КП 19-05 при извършена проверка на 12.02.2024 г.

Условие IV. 24 – условието се изпълнява. Към момента на проверката, на площадката е обособено депо за съхранение на хумусния слой в рамките на концесионната площ. Част от хумуса, съхраняван на депото е иззет, и се използва за извършващата към момента техническа рекултивация.

Условие IV. 25 – условието е неотносимо към съответния етап. Констатациите по изпълнението му на предходен етап са отразени в КП № 8-ВН/14.06.2023 г.

По изпълнение на мерките, предвидени в плана по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС:

Мярка 4 – мярката е изпълнена. Сключен е договор с ВиК оператор № 14/17.04.2014 г. за почистване на изгребната яма. След приключване на рекултивацията на обекта, същата ще бъде премахната.

Мярка 6 – на обекта не се извършва техническо обслужване на машини. Същите се обслужват в специализирани сервиси, с които дружеството има сключен договор.

Мярка 7 – на площадката не се поддържат абсорбенти за ГМС, т.к. няма източници на аварии и замърсяване.

Мярка 13 – предстои изпълнение на мярката. Точен баланс на земните маси, вкл. и хумуса при строителство, експлоатация и закриване на ИП, ще бъде изготвен след приключване на дейностите по техническа рекултивация.

Мярка 15 – мярката е изпълнена. Има изготвен актуализиран цялостен работен проект за рекултивация, съгласуван с МЕ.

Мярка 17 – мярката се изпълнява. Има създадени изкуствено плаващи острови (кочки), които следват вертикалното движение на водата.

Мярка 18 – мярката е неотнормирана към момента на проверката. Обектът е на етап техническа рекултивация. Същата ще бъде изпълнена на етап биологична рекултивация.

Мярка 22 – мярката е неотнормирана. Към момента на проверката МСИ е демонтирана.

Мярка 24 – мярката се изпълнява. Фирмата изпълнител на рекултивационните дейности има сключен договор със СТМ от 02.06.2023 г. за срок от една година, предстои да бъде подновен

5. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

В съставения протокол не са дадени предписания.

6. Заключение:

При направената комплексна проверка на ИП: ИП „Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ с местонахождение находище „Изток“ в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Холсим България“ АД не беше констатирано неизпълнение на поставените условия и плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 8 (предишна т. 6) от ЗООС в решение по ОВОС № 1-1/2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик, както и нарушения на екологичното законодателство.