



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

във връзка с дадени предписания с КП № 01-14 от 28.11.2023год., съставен в резултат на проведена годишна планова проверка на условията в действащо КР № 117/2006 г. с оператор „Панагюрска медна компания“ АД, гр. София, площадка с. Цар Асен.

1. Последващ контрол във връзка с дадено предписание т. 1 с КП № 01-14 от 28.11.2023год. Извършена е извънредна проверка на място (*съставен КП № 01-15 от 22.12.2023г.*), от която се констатира, че резервоара с вместимост 10 м³ е преместен на площадката, която се намира на северозападната страна на инсталацията. Площадката е бетонирена и с наклон към бетонова ограда. Резервоара с обем 80м³ е изпразнен и в него няма сярна киселина. Резервоара е разкачен от тръбопроводите и крановете са в отворено положение. Оператора е изпълнил дадено предписание т.1 от КП № 01-14 от 28.11.2023год.

2. Последващ контрол във връзка с дадено предписание т. 2 с КП № 01-14 от 28.11.2023год. Извършена е извънредна проверка на място (*съставен КП № 01-01 от 05.01.2024г.*), от която се констатира, че на площадката не са налични отпадъци с код 19 12 03 (синьо-зелено вещество в твърдо насипно състояние в 38бр. контейнери.). Отпадъците са предадени на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Предоставен е договор от 21.12.2023год. за предадените отпадъци по реда на чл. 8 от ЗУО. Оператора е изпълнил дадено предписание т. 2 от КП № 01-14 от 28.11.2023год.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

