




Изх. № ..... КД-08-4540(1) .....

гр. Пазарджик, 19.12. 2017 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик



**ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ  
НА  
„ПАНАГОРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК**

Дата на проверките: 28.02.2017 г. и 19.05.2017 г.

Цел на проверката:

Проверка на задължително за изпълнение предписание дадено с КП № 01-028/18.11.2016 г.

Обхват на проверката:

Изпълнение на дадено задължително предписания по време на годишната комплексна проверка на дружеството, във връзка с констатирано несъответствие с условие 8.3.4.1.1 от КР.

Основна дейност на обекта:

Производствената площадка на дружеството се намира в землището на с. Цар Асен. На площадката се произвеждат електролитна мед, за експлоатация на инсталацията е издадено комплексно разрешително КР № 117/2006г., изменено с Решение № 117-Н0-И1-А0-ТГ1/2013г.

Резултати и заключения:

От извършеният оглед на площадката на 28.02.2017 г. е съставен КП № 01-002 и се установи:

1. Инсталацията за производство на електролитна мед не се експлоатира.
2. Извършва се ревизия на тръбопроводи, връзки и кранове с цел установяване на спуквания в резултат от ниските температури.
3. На площадката са налични строителни материали за започване възстановяване на обваловките и настилките на стационарните съдове, разположени на открито.

4. Не са възстановени обваловките и настилките на стационарните съдове, разположени извън сградата на електролиза, в които се съхраняват и/ или преминават разтвори, предназначени за екстракция и електролиза, разтвори или смеси след процеса екстракция и електролиза. С това операторът не е изпълнил дадените задължителни предписания.

Операторът представи обяснения, че поради падналият сняг и ниски температури не е било възможно извършване на строително-ремонтни дейности.

На 06.03.2017 г. дружеството представя писмени обяснения с вх. № КД-03-814/06.03.2017г. относно констатациите направени по време на проверката и отразени в КП.

На 19.05.2017 г. е извършена повторна проверка на дружеството и е съставен КП № 01-12, с който е установено:

1. Инсталацията за производство на електролитна мед се експлоатира.
2. Положена е киселиноустойчива настилка и са възстановени обваловките на стационарните съдове, разположени извън сградата за електролиза в които се съхраняват и/ или преминават разтвори, предназначени за екстракция и електролиза, разтвори или смеси след процеса екстракция и електролиза, разтвори и/ или смеси предназначени за възстановяване или регенериране. Положена е киселиноустойчива настилка в сграда „Сорбция“

С това операторът е изпълнил даденото задължително предписание – т. 2 от КП № 01-028/18.11.2016 г. и е отстранил констатираното несъответствие с условие 8.3.4.1.1 от КР.

#### **Предписания, срокове за изпълнение, отговорници**

Няма

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Констатираното несъответствие с условие 8.3.4.1.1 от КР е отстранено.