



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КА-08-4541(2)

гр. Пазарджик, 10.12 2017 г.

УТВЪРДИЛ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА
НА
„ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ГР. ПАЗАРДЖИК

Дата на проверките: 20.11.2017 г.

Цел на проверката:

Проверка във връзка с процедура по промяна на КР № 114-Н1/2014 г.

Обхват на проверката:

Проверката е във връзка с искане на дружеството за пломбиране на два резервоара за съхранение на мазут (писмо с вх. № РД-17-346/28.09.2017г.) и контрол на дадено предписание с КП № 01-20/21.09.2017г.

Основна дейност на обекта:

Дружеството е оператор на инсталация, която попада в обхвата на т. 6.1 „б“ от Приложение 4 на ЗООС - Промислени инсталации за производство на хартия и картон с производствен капацитет над 20 т за денонощие:

1. Инсталация за производство на хартия и картон, включваща:

- хидропулшер;
- турбосепаратор;
- вихров очистител;
- очистване на основния поток маса – оптикрийн 1 степен;
- преработка и очистване на отходите – оптикрийн 2-степен, турбосортер клинери I и II степен, минисортер, сгъстител и шнеков сгъстител за отделените замърсявания;
- вакуумформиращи цилиндри;
- хартиена машина, включваща ситова част, пресова част и сушилна част.

2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

5. Инсталация за производство на велпапе и опаковки.
6. Инсталация за производство на клишета за флексопечат.
7. Инсталация за производство на топлоенергия с номинална мощност 39,52 MW:
 - 2 броя котли тип ДЕ 25-24 – всеки 16,41 MW;
 - 1 брой котел ПКМ-12 – 6,7 MW;
 - 1 брой котел тип ДЕ 25-24 – 16,41 MW (резерв);
 - 3 броя преси тип "Hubber".
8. Машина за рециклиране на разтворител (отпадък от инсталацията за производство на клишета за флексопечат).

Резултати и заключения:

1. Извършено е plombира не на 2 бр. резервоари за съхранение на мазут, всеки с вместимост по 2 000 м³. Поставени са 2 бр. пломби на РИОСВ-Пазарджик – по една на всеки кран на тръбопроводите за зареждане на резервоарите с мазут. С поставянето на пломбите не се допуска използването на гореописаните резервоари, достигане и надвишаване на праговите количества за горива посочени в Приложение № 3 на ЗООС.

2. Беше проверена и целостта на поставени от РИОСВ-Пазарджик пломби на котел № 1 тип ДЕ-25-24-ПМ – резервен и линията за мазут на котел ПМК-12. Пломбите са с ненарушена цялост.

3. Във връзка с контрол по изпълнение на предписание т. 3 от КП № 01-20/21.09.2017 г. беше извършена проверка на склад за съхранение на химикали. От проверката се установи, че са обособени зони за разделно съхранение на несъвместими ОХВС. С това операторът е изпълнил предписание т. 3 от КП № 01-20/21.09.2017 г.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

На основание чл. 155 от ЗООС на опрeатроът са дадени две задължителни за изпълнение предписания във връзка с ненарушаване целостта на постановите от РИОСВ-Пазарджик пломби.