



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-08-32.....

гр. Пазарджик 22.08.....2019 г.

УТВЪРДИЛ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ
НА
„ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” АД, ГР. СОФИЯ

Дата на проверките:

- 09.07.2019г. и съставен КП № 05 – 58/09.07.2019г. от инж. Мария Чомакома
- 11.07.2019 г. и е съставен КП № 05-61/11.07.2019 г. от инж. Мария Чомакома
- 08.08.2019г. и е съставен КП № 05-66/08.08.2019г. от инж. Мария Чомакома

Цел на проверката:

Проверките са във връзка с подаден сигнал на тел. 112 за вода оцветена в бяло и умряла риба на р. Луда Яна

Обхват на проверката:

Производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД, оператор на КР № 117/2006г., поречието на р. Луда Яна и мост с. Росен, езерото за „богати разтвори“.

Основна дейност на обекта:

Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат, за експлоатацията на която е издадено комплексно разрешително № 117/2005г., актуализирано с Решение № 117-Н0-И1-А0-ТГ1/2013г.

Резултати и заключения:

1. Извършен е оглед на поречието на р. Луда Яна – мост при с. Росен. Установено е, помътняване водите на реката и в застоините участъци единични бройки умряла риба.
2. Извършен е оглед на поречието на р. Луда Яна при производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД.
 2. Установено е, че на левият бряг на р. Луда Яна на разстояние около 300 м. след площадката на дружеството (по посока на течението) е изградена лагуна с цел поемане на дренажни води от „езерото за богати разтвори“. Визуално е установено потъмняване на водите на реката в участъка граничещ с лагуната, в следствие на изтичане на води от лагуната към реката.

3. В рамките на проверката са взети проби на водите от река Луда Яна в три точки (по посока на течението):

- мост при с. Росен;
- мост преди производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД;
- левия бряг на р. Луда Яна при лагуната, приемаща дренажни води от езерото за богати разтвори.

4. От проверката е съставен КИИ № 05 – 58/09.07.2019г. от инж. Мария Чомакома

5. На 11.07.2019 г. е извършена повторна проверка и е съставен КП № 05-61/11.07.2019 г.

6. Проверката е с обхват – производствената площадка на „Панагюрска медна компания“ АД, лагуната – разположена на около 300 м. от площадката на левият бряг на р. Луда Яна и "езеро за богати разтвори".

7. Установи се, че на площадката няма разливи. Малката лагуна е източена чрез помпа, която припомва водите към инсталацията за електролитна мед.

8. Извърши се оглед на "езеро за богати разтвори". Показанията на латата са на кота 100 см. Извършен е оглед на трасето за припомпване на водите от водоем «богати разтвори»: Изградени са полиетиленови тръби към котлована на рудник "Цар Асен". С КП са дадени 2 предписания: за почистване на храстовата растителност по пътя към малката лагуна на левият бряг на р. Луда Яна (срок 30.07.2019г.) и за предприемане на мерки за недопускане на дренажни води от малката лагуна към р. Луда Яна (30.08.2019г.).

9. С КП № 05-66/08.08.2019 г. на инж. Мария Чомакова, е установено, че дадените 2 предписания с КИИ № 05-61/11.07.2019 г. са изпълнени.

Заклучение:

Сигналът е основателен и на "Панагюрска медна компания" АД, като оператор на инсталация с издадено КР е съставен АУАН № 20/22.08.2019 г. за неизпълнение на условие от КР № 117/2006г.