




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

Изх. № К2-08-30

гр. Пазарджик 09.08 2023 г.



УТВЪРДИЛ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА

на

Община Панагюрище за Регионално депо за битови отпадъци "Панагюрище" за общините Панагюрище и Стрелча

Дата на проверката:

- 25.07.2023 г. и съставен констативен протокол (КП) № 17-57/25.07.2023 г.

Място на извършване на проверката:

Площадка за съхранение на „Б-Б кубове“ в рамките на Регионално депо за битови отпадъци "Панагюрище" за общините Панагюрище и Стрелча

Стопанисван от:

Община Панагюрище, оператор на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча, с издадено КР № № 434-Н0/2012г.

Основание за извършване на проверката:

Осъществяване на последващ контрол съгласно чл. 156, ал. 2 от *Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.)*

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

Компонент „почви“;

Фактор „отпадъци“.

Цел на проверката:

Контрол по изпълнение на предписание дадено с КП № 17-47/21.06.2023г.

Основна дейност на обекта:

На територията на *Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“ за общините Панагюрище и Стрелча* се извършва обезвреждане на твърди битови отпадъци образувани на територията на общините Панагюрище и Стрелча. В границите на площадката на депото е обособена площадката за съхранение на 7 броя Б-Б куба с цел извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 12 (постоянно съхраняване на отпадъците), разрешена с **условие 11.6.2.1.1.1.** от КР.

Извършени дейности по контрол:

Проверка на място:

- визуален оглед на площадката за съхранение на 7 броя Б-Б куба.

Констатации:

Във връзка с изпълнение на плана за контролната дейност за 2023г. на РИОСВ-Пазарджик и определен рисков потенциал "висок" за площадката за съхранение на 7 броя Б-Б куба е извършена планова проверка на 21.06.2023г. От проверката е съставен КП № 17-47/21.06.2023г., с който е установено, че площадката на съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) в 7 броя Б-Б кубове отговаря на изискванията на условията от КР. Площадката има трайна настилка, оградена е и има ясни надписи за предназначението ѝ, и вида на отпадъците, които се третират в нея. Констатирано е също, че един от Б-Б кубовете е с нарушена цялост – налична е пукнатина от която изтича течност с неприятна миризма. От другите Б-Б кубове не е установено изтичане и/или разпиване на ПРЗ. На площадката за съхранение на Б-Б кубове няма съоръжения за повърхностни или подземни води. Във връзка с констатираното несъответствие е дадено предписание на кмета на Община Панагюрище за предприемане на мерки за възстановяване целостта на конструкцията на Б-Б куба, както и да не се допуска изтичане или разпиване на ПРЗ.

На 25.07.2023 г. е извършен последващ контрол по изпълнение на даденото предписание с КП № 17-47/21.06.2023г. От извънредната проверка е съставен констативен протокол № 17-57/25.07.2023 г. с отразени констатации от извършеният оглед на място на площадката за съхранение на Б-Б кубовете. Установено е, че са предприети действия за възстановяване на нарушената цялост на стената на Б-Б куба и няма изтичане. В рамките на площадката все още се усеща неприятна миризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кметът на Община Панагюрище е изпълнил даденото предписание с КП 17-47/21.06.2023г. Възстановена е нарушената стена на Б-Б куб за съхранение на излезли от употреба ПРЗ, разположен на определена за целта площадка в рамките на Регионално депо за битови отпадъци "Панагюрище".