



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № ХД-10-4325
гр. Пазарджик, 17.12. 2014 г.

УТВЪРДИЛ

КОСТАДИН ГЕНЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА “ПАМЕКСВИН” ООД – ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА И ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, С. ПАМИДОВО

Дата на проверката: 15.12.2014 г.

Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на обекта с изискванията, заложи в нормативната уредба в областта на околната среда.

Основна дейност на обекта:

Производство на червени, бели вина и високо алкохолни напитки. На площ от около 30 дка извън регулацията на с. Памидово е обособена производствената площадка на дружеството. Основните подобекти съгласно технологичната схема на производство са: Парокотелна централа, ракиджийница с дестилационна колона, бутилиращо отделение, приемно машинно-пресово отделение, отделение за стабилизация и отпочиване на виното, открита площадка за микро и макро винификация, ремонтна работилница, противопожарен басейн, винарска изба №2, автокантар и склад за готова продукция.

Констатации:

Компонент въздух

На територията на площадката са инсталирани две горивни инсталации: ПКН - 0.4 MW и ПКН - 0.3 MW, всяка със самостоятелен комин. За стабилизиране на винената мът е изградена хладилна инсталация с 2.8 кг фреон – R 134. Не се констатира нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ.

Компонент води

За питейно-битово водоснабдяване обекта се захранва от водопроводната мрежа на с. Памидово, съгласно подписан договор с В и К дружество. За производствени нужди дружеството разполага със собствени водоизточници - 3 броя тръбни сондажи.

Основно отпадъчните води от обекта се генерират от измиването на съоръженията при производството на вино. За третиране на формираните производствени отпадъчни води са изградени охладителен басейн и два бетонни утайтели последователно свързани .

Битово-фекалните отпадъчни води се третира в трикамерна септична яма.

След локалните пречиствателни съоръжения двата потока се смесват и заустват в р. Топлоница посредством канализационен колектор ф 250 .

Фактор отпадъци

1. Контрол по чл.113 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) във връзка с дейностите по третиране на отпадъците

Извършена е класификация на отпадъците, генерирани от дейността на винарската изба, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 за класификация на отпадъците. Обособени са места за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, стъклени и хартиени шихти, обозначени с надпис, код и наименование на отпадъците.

Отпадъците от джибри се предават на земеделски производители-животновъди за храна на животните. В момента на проверката не са представени договори за предаване на отпадъци и отчетни книги по отпадъците, т.к. следствие на наводнение на обекта са преместени в счетоводството на дружеството.

Предписания:

Във връзка с констатираното несъответствие е дадено едно предписание, свързани с дейностите по управление на отпадъците.

Заклучение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда.

За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършен последващ контрол на място и/или по документи.

Изготвил:

ИНЖ. МАРИЯ ЧОМАКОВА
Главен експерт „ОВ“

Съгласувал:

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ,
Директор Дирекция „КОС“