



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № К2-10-2535
гр. Пазарджик 2007 2015г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕНЧЕВ
Директор на **РИОСВ-Пазарджик**



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ЕТ „КОЖАРИ – ДИМИТЪР ТОДОРОВ”, ГР. ВЕЛИНГРАД

Дата на проверката: 07.07.2015г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2015г.

II. Основна дейност на обекта :

Площадка за третиране на отпадъци - ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки, отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло, компоненти от ИУЕЕО.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Дейности по третиране, обозначени с код R12 и R13 на отпадъци.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Едноличния търговец притежава разрешение за дейности с отпадъци издадено от Директора на РИОСВ – гр. Пазарджик № 07 – ДО – 317 – 00/07.10.2013г

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, УПИ № XV–8351, кадастрален район 504 по плана на гр. Велинград, с площ 0,491 дка.

Площадката е оградена, охраняема, с обособени зони за разделно събиране на отпадъците. Зоната за съхраняване на опасните отпадъци е обособена под навес, с

непропусклив под. Констатираните на площадката видове масово разпространени отпадъци – ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти и образуватите от разкомплектуването на ИУМПС – ИУгуми и опасни компоненти се съхраняват съгласно техническите изисквания, определени в наредбите по чл.13 от ЗУО.

1.2. В зоната за разкомплектуване се констатираха 3бр. ИУМПС с код 16 01 06. Разкомплектуването се извършва ръчно.

1.3. В обособената зона за съхраняване на отпадъци с код 16 01 21* се констатираха 3 бр. двигатели. Същите се съхраняват под навес, върху непропусклива повърхност.

1.4. На площадката не са приемани ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и компоненти от ИУЕЕО от други лица.

1.5. Осигурени са съдове за отработените масла и други течности, обозначени със съответния код на отпадъка – не се констатираха налични, закрит склад с осигурен специализиран пластмасов съд за НУБА, също обозначен с код.

1.6. Констатираха се 4 бр. ИУгуми, обозначени с код 16 01 03 на пожарообезопасено място.

1.7. На площадката има само механичен кантар – до 500 кг. Не е представен договор за ползване на везна за притегляне на теглото на приеманите ИУМПС.

1.8. Не са приемани отпадъци от ЕТ и юридически лица.

1.9. Издават се удостоверения за приетите за разкомплектуване ИУМПС по образец, съгл. чл.19, ал.1 от Наредбата за ИУМПС. Приемани са ИУМПС само от физически лица.

1.10. Издават се декларации за добросъвестно предаване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба по образец, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за ИУМПС.

1.11. В момента на проверката, на площадката няма компютър и/или друго техническо средство, с което да се направи проверка на компютърната система. Последната не е проверена.

1.12. Не са представени на място отчетните книги за проверка.

1.13. Не се констатира надвишаване на количествата приети отпадъци, същите отговарят на посочения произход в издаденото разрешение за дейности с отпадъци.

2. Компонент „Води”

В зоната за разкомплектуване, която е бетонирана е изградена площадкова канализационна система с дъждоприемни шахти. Шахтите са с правоъгълно сечение с дължина 7м. и дълбочина 30 – 35см. Същите са почистени и в добро техническо състояние, няма следи от нефтопродукти. Към тях няма изградена пречиствателна шахта или друго пречиствателно съоръжение. В района на площадката няма изградена канализационна система.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 4 бр. предписания свързани с управление на отпадъците и опазване на водите.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски, за което са дадени предписания.

- Приоритети при провеждане на следваща проверка:
последващ контрол за изпълнение на задълженията по екологичното законодателство на място и по документи.