



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № 22-08-4528
гр. Пазарджик 28.11. 2016г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ /ГПСОВ/, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ С ОПЕРАТОР „В И К - П “ЕООД

Дата на проверката: 09.11.2016г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2016г.

II. Основна дейност на обекта :

ГПСОВ.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Аеруем пясъкозадържател.
2. Механична решетка.
3. Биобасейни (2 бр.) с обособени зони за нитрификация и денитрификация.
4. Вторични радиални утайтели (ВРУ) – 2 бр. за утаяване на активната утайка.
5. Аеробни стабилизатори (калоуплътнители) – 2 бр..
6. Центрофуга за обезводняване на активната утайка около 75-80%.
7. Изсушителни полета.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е в процедура по регистрация и издаване на регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, местност „Мрамор“, пл. № 55302.107.301, с площ 28 696 кв. м..

1.2. Площадката е оградена, охраняема с изградени комуникации и инфраструктура. Обособени са зони за разделно събиране на отпадъците. Зоните са обозначени с код на отпадъка.

1.3. Има извършена класификация на отпадъците с код: 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05.

Отпадъците от решетки и сита (клони, парцали, кърпи и др.), както и отпадъците от пескоуловителите на вход на ПСОВ се изсипват и предварително съхраняват в метални контейнери тип „бобър“.

Чрез винтов шнек се премахва пясъкът от водата за биологично пречистване.

В процеса на образуване на утайките в биобасейните, след аеробен стабилизатор преминават през центрофуга за обезводняване чрез 5%- ен разтвор на флокулант.

1.4. Извършва се уплътняване и центрофугиране на утайките. Центрофугите са разположени в бетонирана монолитна сграда с изградени подови сифони за улавяне на течове. Отпадъчните води от центрофугите се връщат за пречистване на входна помпена станция. Образованите утайки с код 19 08 05 се изсушават при естествени условия в изсушителни полета.

1.5. Предавани са отпадъци с код: 19 08 02 и 19 08 05 на ОП „Чистота“ за транспортиране. Не е представен на място договор за предаване на отпадъци, съгласно изискванията на чл.8(1) от ЗУО.

1.6. Въведени са и се водят редовно отчетните книги по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014). Допускат се някои неточности, за които са дадени разяснения.

2. Компонент „Води“

ГПСОВ се експлоатира съгласно утвърдената технологична схема на пречистване на автоматичен режим.

Съоръженията се поддържат в технологична изправност.

В момента на проверката предстои подмяна на 2 бр. помпи за вътрешна циркулация на активна утайка.

Взета е водна проба от утаечните води на изход ПСОВ: – час – 11, 40;

- PH-7,28;

- без цвят и специфичен мирис.

Проверена е целостта на пломбата, поставена на аварийния савак.

За издаване на разрешително за заустване от „БД ИБР“, гр. Пловдив, с Писмо Вх. № ПВ03-19 от 19.08.2016г. е представена допълнителна информация от Община Панагюрище.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 2 предписания, със срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски при управление на отпадъците, за което са дадени 2 предписания. Изпълнено е 1 предписание относно представяне на договор за предаване на отпадъци за последващо третиране/транспортиране. На другото предписание с неизтекъл срок ще бъде извършен последващ контрол по документи.