



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № ХД-08-5038

гр. Пазарджик 29.11. 2016г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕВЧЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА
„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД

Дата на проверката: 19.09.2016г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2016г.

II. Основна дейност на обекта:

Площадка за третиране на отпадъци от пластмаса и хартия.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Дейности по третиране на отпадъци, обозначени с код R12 и R13, включително R 3 на отпадъци от пластмаса.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 07-РД-176-00/21.02.2013г., изм. и доп. с № 07-РД-176-01/15.01.2014г. издадени от Директора на РИОСВ – гр. Пазарджик и регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 07-РД-293-01/17.06.2013г., издаден от Директора на РИОСВ – гр. Пловдив.

1.1 Площадка № 1 е с местонахождение: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода” № 18, Индустриална зона - планоснимачен № 55155.508.405, УПИ № LXXVII по плана на гр. Пазарджик, с площ 2958 кв.м.

Площадка № 2 е с местонахождение: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, поземлен имот с идентификатор 55155.508.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, площ 2254 кв.м.

Площадки № 1 и 2 са в непосредствена близост една до друга, оградени с масивна ограда, покрити с непропусклива настилка, пожарообезопасени, с обособени зони за разделно събиране на отпадъците, обозначени с табели с код на отпадъка.

1.2. На площадка № 1 в масивно хале и на покрито място са разположени: 1 бр. инсталация за ръчно сепариране на отпадъци, 2 бр. линии за мелене и пране на отпадъци, 1 бр. линия за пране на отпадъци, 1 бр. хидравлична преса за балиране, 2 бр. екструдери, 2 бр. електронни везни – до 60 т. и до 3 т. Извършват се дейности R 12 /предварително третиране/ и R 3 – рециклиране на пластмасови отпадъци.

1.3. На площадка № 2 са разположени на покрито място: 1 бр. линия за мелене и пране на отпадъци. Извършват се дейности R13 и R 12 /предварително третиране/ на пластмасови отпадъци.

1.4. На площадките се приемат и третират пластмасови отпадъци от полиетилен /HDP и LDP/ и от полипропилен.

1.5. Приемани и предавани са отпадъци от пластмаса на юридически лица въз основа на писмени договори по чл.8, ал. 1 ЗУО. Приемани са отпадъци от пластмасови опаковки от страни от ЕС и от Албания и са представени документи за трансграничен превоз на отпадъци /Анекс VII и договори по чл.18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, ЧМР, международни товарителници/.

1.6. Въведени са и се водят редовно отчетни книги за дейностите по третиране на отпадъци по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. Дв бр.51/2014). В отчетната книга по приложение № 4 /за дейност R 3 - екструдер/ не са отчетени количествата отпадъци, предварително третирани в дружеството и постъпили в екструдера, а само отпадъците, приети от други юридически лица. За правилното отчитане на информацията в съответните приложения съгласно Наредба № 1 /04.06.2014г. е дадено предписание.

2. Компонент „Води”

Обектът се водоснабдява от водопроводната мрежа на гр.Пазарджик. За производствени нужди е изграден собствен водоизточник. Отпадъчните води, формирани от площадка № 1 постъпват в два броя бетонни хоризонтални утайтеля, състоящи се съответно от три и четири секции за задържане на пластмасови и грубодиспергирани примеси. В момента на проверката при извършения оглед на утайтелите се констатира, че същите не се поддържат в експлоатационна изправност и са запълнени с утайки, пясък, груби примеси и мленки. На нивото на преградите е образувана кора от изплували примеси, което индикира, че съоръжението не е почистено в оптимален срок.

На площадка № 2 отпадъчните води, аналогично на площадка № 1, постъпват в трикамерен хоризонтален утаител. Същият е запълнен с утайки, грубо диспергирани примеси и мленки.

Дадени са предписания за почистване на хоризонталните утаители на площадки №№1 и 2 и предприемане на мерки за поддържане в експлоатационна изправност на съоръженията и контрол на дейностите за тяхното почистване.

Съставен е АУАН по Закона за водите.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 3 предписания, с определен срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност допуска пропуски, за което са дадени предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

- последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.