



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

Обект: „Предприятие за производство на мебели“, в гр. Велинград, Индустриална зона

Стопанисван от: „ММ-Метко-Мехмед Метков“ ЕТ, гр. Велинград

Дата на проверката: 10.09.2020 г.

Основание за извършване на проверката: Утвърден от МОСВ I план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2020 г. и чл. 154 от Закона за опазване на околната среда.

1. Цел на проверката:

Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната уредба в областта на:

- Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
- Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. Дейности по контрола

Оглед на производствените зони - рязане; кантиране и разпробиване; суров монтаж; лакиране; монтаж и други спомагателни помещения – складове за материали и готова продукция.

Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове, свързани с опазване на околната среда.

3. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на обекта - производство на мебели от масивна дървесина с последващо боядисване и лакиране.

Дейността се осъществява в следните производствени зони: - рязане; кантиране и разпробиване; суров монтаж; лакиране; монтаж и други спомагателни помещения – складове за материали и готова продукция.

На работната площадка на дружеството има монтиран котел на твърдо гориво с мощност под 500 kW, използван за отопление на работните помещения.

3.1. Компонент „Въздух“

Инсталацията за нанасяне на покрития попада в обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определен инсталации. Инсталацията е регистрирана, съгласно разпоредбите на чл. 30л от ЗЧАВ и издадено Удостоверение № PAZ00022 от 19.03.2014 г.. Операторът на обекта спазва разпоредбите на Наредба №7/2003, т.е. ежегодно представя информация за годишната консумация на разтворители.

Вложените продукти – лак, грунд, байц са доставка от „А.Н.Н.2“ ООД и указаното на етикета съдържание на летливи органични съединения в продуктите е в нормите съгласно Приложение 2 на Наредбата за боите.

При извършения оглед на камерата за лакиране и боядисване се установи, че филтърът е с нарушена цялост. Дадено е предписание за подмяна на филтъра.

3.2. Фактор „Отпадъци“

На площадката се констатираха отпадъци от метални опаковки от бои и лакове, трици, талаж, изрезки, парчета от дървен материал, фурнири.

Няма обособена площадка за разделно събиране на гореупоменатите отпадъци, както и табели с кода и наименованието на отпадъка. Същите отпадъци не са класифицирани по реда на Наредба №2/2014г. и не се водят отчетни книги, заверени съгласно Наредба №1/2014г. Дадено е предписание за отстраняване на констатиране нередовности.

Изрезките от дървен материал и триците се оползотворяват, като се изгарят котела.

3.3. „Химични вещества“

На площадката се съхраняват единични опаковки с лак. Съхранението им се извършва разделно от други материали в обособена зона в помещението за лакиране.

Операторът поддържа актуална информация за доставчиците на материали, употребените количества и информационни листове за безопасност.

Не се установиха неиндентифицирани употреби на вещества.

4. Предписания

Във връзка с констатираните пропуски по отношение на въздуха и отпадъците са дадени две предписания, с определен срок и отговорник за изпълнението им, свързани със ЗУО и ЗЧАВ.

Заклучение

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, свързана със ЗУО и ЗЧАВ, операторът при организиране и извършване на своята дейност е допуснал пропуски, за което са дадени предписания.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол.