



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 32-08-20

гр. Пазарджик, 31.08. 2021 г.



УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

Дата на проверката: 11.08.2021 г.

Обект: Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от община Септември

Стопанисван от: Община Септември

Място на извършване на проверката: с. Варвара, област Пазарджик, община Септември, площ 5,450 дка. Площадката е част от ПИ с идентификатор № 10104.387.10, УПИ II-3 „за компостираща инсталация“, местност „Бунара“, землище на с. Варвара, общ. Септември, с обща площ 9999 кв.м.

I. Основание и цел на проверката, проверени компоненти и фактори на околната среда:

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2021г.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закона за управление на отпадъците;
- Закон за водите;
- Закон за почвите.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- отпадъци;
- води;
- почви.

II. Основна дейност на обекта - компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от община Септември

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Оглед на обекта и оборудването:

Съоръжения за третиране на биоотпадъци на площадката:

1. Челен товарач – 1 бр.;
2. Трактор – 1 бр.;
3. Шредер – 1 бр.;
4. Сито – 1 бр. – за пресяване на готовия компост с едрина на частиците не повече от 20÷30mm.
5. Помпи за захранване с вода резервоара за оросяване и за противопожарни нужди;
6. Прикачено устройство за разстилане на покривалата върху куповете – 1 бр.;
7. Обособени 5 реда на открито в технологичната зона за компостиране;
8. Стоманобетонен ретензионен басейн – 504куб.м.;
9. Отводнителни канавки;
10. Водоплътна изгребна яма за БФВ.

2. Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконовни нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци“

Община Септември притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци № 07-РД-436-00/29.10.2020 г., издаден от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение: с. Варвара, област Пазарджик, община Септември, площ 5, 450 дка. Площадката е част от ПИ с идентификатор № 10104.387.10, УПИ II-3 „за компостираща инсталация“, местност „Бунара“, землище на с. Варвара, общ. Септември, с обща площ 9999 кв.м.

Инсталацията е въведена в експлоатация от 15.12.2020г. Представено е копие на документ за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията.

1.2. Площадката е оградена, охраняема, с КПП, покрита с твърда непропусклива настилка с изградена инфраструктура и осигурени комуникации, пожарообезопасена, с обособени функционални зони.

1.3. Към момента на проверката не са извършвани дейности по оползотворяване с код R13 - съхраняване, с код R12 - шредирание/раздробяване, смесване, хомогенизиране и с код R3 - компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. На площадката не се констатира наличие на отпадъци, както и наличие на компост.

1.4. Обособена е технологична зона за интензивно и крайно компостиране с редове с обща площ 2405 кв. м /с технологичните пътища/ и работна площ 1453 кв. м., която съставлява оформени 5 реда на открито, с дължина 74,5 м и ширина 3,9 м и височина до 1,4 м. За осигуряване на оптимални технологични условия се предвижда естествена аерация на формираните купове и оросяването им. Технологичната зона е снабдена със система за контрол на влагата в куповете и отводнителни канавки за отвеждане на инфилтратните води от процеса на компостиране към ретензионен басейн за съхраняването им. Инфилтратните води от ретенционния басейн се използват за оросяване и навлажняване на узряващия компост, като с помощта на помпен агрегат същите се прехвърлят в резервоар от 1000 л, който е част от компостообращаща.

За готовия компост е обособено място (зона склад готов компост) с обща площ от 866 кв. м, от които 700 кв. м са предвидени за крайно узряване и съхраняване на компоста, а на 166 кв. м от зоната ще се извършва пресяване на готовия компост посредством сито с капацитет 15-20 м³/час или 6 т/час за осигуряване едрина на частиците не повече от 20÷30mm и отделяне на по-едри парчета/частици. Капацитетът на инсталацията е 2000-4000 т/г.

1.5. Претеглянето на отпадъците ще се извършва на кантар – ESIT, с товаримост до 60т, находящ се в ПИ №10104.385.6, местност „Бунара“, землище на с. Варвара въз основа на сключен писмен договор за безвъзмездно право на ползване на кантара с фирма „Ве-Лог България“ ЕООД.

1.6. Въведени са отчетни книги - Приложение №4 (2бр., от които 1бр. за шредирание, смесване и хомогенизиране и 1бр. за компостиране) по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20.06.2014г., изм. и доп. ДВ, бр.51 от 28.06.2019г.). Водят се редовно на хартиен носител. Записано е в отчетните книги, че не е извършвана дейност с отпадъци през изтеклите месеци.

Изпълняват се условията, поставени в регистрационния документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Не са констатирани нарушения.

2. Компонент „Води“

Отпадъчните и дъждовни води ще се събират в ретензионен басейн с капацитет 504 куб.м.. Инфилтратът ще се използва за поливане на компоста. Изградена е водоплътна изгребна яма за битовофекалните отпадъчни води. Има изградени канвки за събиране на дъждовните води и отвеждането им в басейна за инфилтрат. На ретензионния басейн има монтирани помпи свързани с пожарен кран.

3. Компонент „Почви“

На площадката няма зелени площи. Цялата площадка е покрита с твърда непропусклива настилка. Има изградени канавки за отвеждане на инфилтратата в ретензионния басейн. Няма предпоставки за замърсяване с отпадъци и инфилтрат на почвите и подпочвените води в съседните имоти.

V. Заключение:

Не са констатирани нарушения или пропуски към момента на проверката.

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.

Изпълняват се условията, поставени в част III на издадения документ за дейности с отпадъци.