



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 22-08-18.....

гр. Пазарджик, 27.05.....2022 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ТУРГАЙ ДУПАИЛ 1“ ООД**

Дата на проверката: 23.05.2022 г.

Обект: Бензиностанция, парцел 2, масив 103, с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик

Стопанисван от: „Тургай Дупаил 1“ ООД, ул. Търговска“ № 2, с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ЕИК 205681394

Място на извършване на проверката: Бензиностанция, парцел 2, масив 103, с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2022 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- атмосферен въздух;
- води;

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за водите;
- Подзаконовни нормативни актове.

Основна дейност на обекта:

На бензиностанцията, намираща се в парцел 2, масив 103, с. Нова Махала, общ. Батак, обл. Пазарджик дружеството извършва търговия с горива и смазочни материали.

Извършени дейности по контрола:

- Оглед на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон и подзаконовни нормативни актове, имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Атмосферен въздух“

При извършената проверка на обекта се установи, че бензиностанцията е оборудвана с една бензиноколонка и два подземни резервоара за съхранение на бензин, от които само единия се експлоатира. Максималния обем на резервоара е 18 113 л.

Бензиностанцията е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари, съгласно чл. 14а, ал.3 на *Наредба №16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини* (Обн. ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г.).

За ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системата е извършена проверка на 21.09.2021г. от оправомощено лице за извършване на проверки на системите, съответстващи на Етап II на УБП, при която не са констатирани несъответствия. Спазена е периодичността за извършените проверки /най-малко веднъж годишно/, съгласно чл. 14в, ал.1, т. 1 от горепосочената наредба.

На бензиноколонката е поставен стикер в зелен цвят, съгласно приложение №6 към чл. 14г, ал.3 с отразена дата за следваща проверка месец септември 2022 г.

На място е представен дневник по приложение №8 към чл.14д, ал. 4 за състояние на системата, съответстваща на Етап II на УБП с вписани данни от проверки, но същия не е прошнурован, прономерован и заверен от директорът на РИОСВ - Пазарджик. За констатираното несъответствие е дадено предписание с определен срок за изпълнение.

2. Компонент „Води“

Канализационната система за отвеждане на повърхностните води е в добро техническо състояние.

Пречиствателното съоръжение-каломаслоуловител, се състои от три камери. Констатира се наличие на утайки и грубо диспергирани примеси в последната камера на изхода на съоръжението. За констатираното несъответствие е дадено предписание с определен срок за изпълнение.

Предписания:

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и констатираните несъответствия на операторът са дадени две предписания, а именно:

1. Да се представи в РИОСВ – Пазарджик дневник (приложение №8) за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП за заверка, съгласно изискванията на чл.14д, ал. 4.

2. Да се извърши почистване на утайтелната камера на каломаслоуловителя и да се уведоми РИОСВ – Пазарджик.

Заклучение:

При проверката са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите на околната среда.

За установените несъответствия с нормативните изисквания на операторът са дадени две предписания със определени срокове за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на дадените предписания.