



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


Изх. № КД-08-14

гр. Пазарджик, 02.05.2023 г.

УТВЪРДИЛ;

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД**

Дата на проверката: 01.03.2023 г.

Обект: Канализационна система на улица „Устето“, гр. Велинград

Стопанисван от: Община Велинград, ул. „Хан Аспарух“ №35

Място на извършване на проверката: ул. „Устето“ гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: Получен за недоизградена канализация на ул. „Устето“, гр. Велинград, от която изтича мръсната вода и образувано нерегламентирано сметище, което запушва канализацията.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- отпадъци

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите (ЗВ);
- Закона за управление на отпадъците;

Извършени дейности по контрола:

- Оглед на канализационната система на улица „Устето“;
- Прилежащи терени край заустващата тръба

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Извършен е оглед в приствието на сигналоподателя, представител на община Велинград и „Водоснабдяване, канализация и теритовиален водоинженеринг“ЕООД, гр. Велинград.

При направения оглед не се установиха течове и разливи на битово-фекални води по ул. „Устето“. В жилищната сграда на сигналоподателя и прилежащия терен към нея, също няма разливи на битови води.

Главният колектор след бетонна ревизионна шахта посредством PVC тръба ф110 е заустен в Сухо дере, приток на река Чепинска. Разстоянието от заустването до реката е около 500 метра, в резултат, на което в дерето има заблатени участъци.

В разрешителното за заустване на „Водоснабдяване, канализация и теритовиален водоинженеринг“ЕООД, гр. Велинград не фигурира описаната точка на заустване.

В района на заустващата тръба, в дерето, се констатира замърсяване с битови отпадъци, включително опаковки, ПЕТ бутилки, найлони, хартия и картон, и текстилни отпадъци. Замърсеният терен е около 250 кв.м.

Предписания:

Във връзка с констатираните пропуски по отношение на компонент «води» и «Отпадъци» са дадени 2 предписания, с определен срок и отговорник за изпълнението им.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

Последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.